



N°	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote		
2250 / 2009		(DK297111) FRIGORÍFICO	SAMSUNG	RS21 Y RS23 (FABRICADOS ENTRE MARZO DE 2005 Y JUNIO 2006)		Incendio	La conexión interna del cableado puede provocar un cortocircuito parcial en la resistencia de desescarche del refrigerador
2259 / 2009		(DK29712110) LICUADORA	PROLINE	M BX8 0.8L		Descarga, Choque Eléctrico	Existe accesibilidad a partes activas con el calibre de ensayo