





Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote		
1082 / 2010		(DK297115) VENTILADOR ELÉCTRICO DE PIE	TASTER	45T-S		Lesiones, Heridas, Cortes, Traumatismos	Deficiente estabilidad del aparato que provoca su caída.
1112 / 2010		(DK297126) BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA PARA CALEFACCIÓN	LÄMPÖÄSSÄ	Modelo V10.5	Nº de serie 0704700399 001002	Incendio	Se produce una sobrecarga en los cables.
1147 / 2010		(DK2971) BOMBA ELÉCTRICA PARA BATIR Y MEZCLAR	TAIFU	TVM60		Descarga, Choque Eléctrico	La toma de tierra no está conectada a la parte metálica de la bomba, por lo que un defecto de aislamiento puede dejar partes metálicas activas accesibles al contacto.
1168 / 2010		(DK297115) VENTILADOR DE PIE	ECLIPSE	POWER BREEZE		Lesiones, Heridas, Cortes, Traumatismos	Se accede a la hélice del motor.