





N°	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote		
956 / 2010		(DK29712860) CAFETERA ITALIANA	MAEWA	Modelo COMPLICE, Código 69777		Lesiones, Heridas, Cortes, Traumatismos	Se comprueba que existe cierta holgura en la rosca de unión entre el destilador y el contenedor de la infusión.
994 / 2010		(DK2971) PURIFICADOR DE AIRE CON FUNCIÓN DE HUMIDIFICACIÓN	DAIKIN	Modelo MCK75JVM-K, nº de serie entre el C009101 y el C005574		Incendio	Cuando se instala en entornos ricos en amoníaco y en combinación con una humedad relativa superior al 70 por ciento, puede correrse el riesgo de ignición del filtro desodorizante, hay la posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica en el filtro desodorizante a través del filtro de recogida de polvo, situado en el colector eléctrico de polvo.
1014 / 2010		(DK297129) PLANCHA DE VAPOR	STYLE	ST-270		Descarga, Choque Eléctrico	El libro de instrucciones en parte no corresponde con el aparato ensayado
1063 / 2010		(DK29712117) SECADOR DE PELO	BRAUN	SATIN HAIR COLOUR Y SATIN PRO - modelo tipo nº 3549(fab. entre abril 2007 y noviembre 2008,cod.prod. entre 701 y 852)		Incendio	Hay un pequeño riesgo de que pueda producirse en el secador un cortocircuito, se recaliente y comience a quemarse, si el secador se ha dejado enchufado y en un ambiente muy húmedo, incluso estando apagado.