






| Nº         | Imagen  | Producto  | Datos del producto |                      |      | Riesgo                                  | Motivo del Riesgo  |
|------------|---|---|--------------------|----------------------|------|---|--|
|            |   |   | Marca              | Modelo               | Lote |   |  |
| 25 / 2010  |    | (DN366372) SILLA DE PASEO PARA NIÑOS              | HANNY              |                      |      | Lesiones, Heridas, Cortes, Traumatismos | La estructura presenta orificios en los que pueden quedar aprisionados los dedos                 |
| 36 / 2010  |   | (DN36141512) SILLA ALTA PARA NIÑOS                | IKEA               | LEOPARD              |      | Lesiones, Heridas, Cortes, Traumatismos | El engranaje utilizado para asegurar el asiento a la estructura puede romperse                   |
| 41 / 2010  |    | (DN36141514) SONAJERO                             | Baby Ono           | Art. 741             |      | Asfixia, Ahogamiento                    | En las pruebas de ensayo se generaron piezas pequeñas que pasan por la galga.                    |
| 50 / 2010  |    | (DN36141514) ARNÉS DE COCHECITO PARA BEBÉ "DAN 2" | Baby Dan           |                      |      | Asfixia, Ahogamiento                    | En las pruebas de ensayo se generaron piezas pequeñas que pasan por la galga.                    |
| 82 / 2010  |    | (DN36141514) PINZA PORTACHUPETE                   | ITALSILVER         | 5596. Rosa Babyminie |      | Asfixia, Ahogamiento                    | La cadena del broche para chupetes se rompe al realizar el ensayo de resistencia a los impactos. |
| 125 / 2010 |  | (DN36637210) VEHÍCULO ELÉCTRICO MONOPLAZA         | Honda              | Monpal ML100         |      | Lesiones, Heridas, Cortes, Traumatismos | El vehículo puede no pararse totalmente pudiendo ocasionar un accidente al conductor o peatones  |