


Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote		
1095/2010		(DH252221) CAJA CON FRUTAS DECORATIVAS VARIADAS		REF: 813812		Asfixia, Ahogamiento	Apariencia engañosa
1098 / 2010		(DN366377) PLACAS METÁLICAS QUE IMITAN EL SONIDO DE CRISTALES ROTOS	SANROMA	Nº 63		Lesiones, Heridas, Cortes, Traumatismos	Las placas presentan bordes cortante accesibles
1101 / 2010		(DN366375) VELA CON FORMA DE HUEVO	CASA	HUEVO VELA BASE 2SRT. 434756		Asfixia, Ahogamiento	Apariencia engañosa
1179 / 2010		(DN366375) VELA CON APARIENCIA Y OLOR DE UN BOMBÓN	KERZE	REF: 780633		Asfixia, Ahogamiento	El producto presenta semejanza con alimentos, por lo que puede provocarse riesgo de confusión con los mismos.
1214 / 2010		(DN366378) LLAVERO CON LÁSER QUE EMITE DESCARGA ELÉCTRICA				Lesiones Oculares	El puntero es de la Clase 3A

Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote		
1223 / 2010		(DH252221) RAMA DE PLÁSTICO CON PEQUEÑOS FRUTOS ROJOS		art. nº 94088 040		Asfixia, Ahogamiento	En las pruebas de ensayo se generaron piezas pequeñas que pasan por la galga.